


Cihazın temizlenmesi

⚠ Dikkat! Yanma tehlikesi!
Bu tankında kesinlikle kırıcının ardından işlemi yapmayınız ve temizleme maddesi veya herhangi bir eriyik ile temizlemeyiniz!
Elektrik fişini prizden çekiniz ve ütüünün tabanının sağ kısmını bükünüz.
Cihazın gövdesini ve tabanını sadece nemli bir bez ile siliniz ve ardından silerek temizleyiniz.
Bu süreden sonra ütü, çok kumudamdaya 8 dakika boyunca veya tabanı üzerinde veya kenarı üzerindekine 30 saniye boyunca hareket ettirilmese, günlük devresi cihazı otomatik olarak kapatır ve gösterge ışığı yavaş yavaş sönme başlar.
Ütüü tekrar çalıştırmak için yavaşça hareket ettiriniz.
Emniyet devresi dik kumunda veya yana yatık durumda tetiklendiği zaman, su depolardan dışarı çıkar, su deposunu boşaltın ve kalan suyu bitirmek için ütüü prize takın.

İlgili artıkları derhal kalın bir şekilde katlayınız, kuru bir keten bez ile, azami işi ayarında silerek temizleyiniz.
Ütü tabanının düzlüğünü koruması için, metal cisimleri sert temasından kaçının. Ütü tabanını temizlemek için ovma bezleri, sirk ve başka kimyasallar kullanmayın.

Ek fonksiyonlar

Çoklu kırıcı güdücü sistem
Modele bağlı olarak bu ser "AntiCalc" (= 1 + 2 + 3 bileşen) ile donatılmıştır.

1. self-clean
Buhar ayarlayıcısı her kullandığınızda, "self-clean" sistemi mekanizmayı aktif kireçlerden temizler.

2. calc'n clean
"Calc'n clean" fonksiyonu, buhar odasındaki kireç, yağların temizlenmesine yardımcı olur. Bölgenizi suyu çok sertse, bu fonksiyonu yaklaşık her 2 haftada bir kullanınız.

Su tankını doldurmanız, işi kontrol göstergesini "max" seviyesine getiriniz. Ütüü yerleştiriniz ve fişini takınız.

Gerekli cisimlerden zambardan sonra ütüünün fişini çıkartınız ve lavabonun üzerine tutunuz. Buhar ayarlayıcısı bastırılmışken "calc" konumuna çeviriniz (Resim 9).

Ütüü yavaşça sallayarak, su tankındaki bulaşıcılara kadar çok buhar düğmesine basın. Kaynayış su bu buhar, olaık kırıcı artıklarıyla birlikte dışarı çıkacaktır. Ütüü damlamayı sonlandırdığınızda, buhar ayarlayıcı ters yönde eski haline ve sonra "0" konumuna getiriniz. Kalan su buharlaşana kadar ütüü tekrar istiniz. Buhar ayarlayıcı iğneyi kırılmıyışa, iğne ucundaki artıkları işle temizleyiniz ve temiz suyla yıkayınız.

3. anti-calc
"anti-calc" kabuğu, buharlı ütüünün sırasında oluşan birkimsi kirecin atılması ve böylece ütüünün kullandırı ömrünün uzatılması için tasarlanmıştır. Bununla birlikte "anti-calc" kabuğu, zamanla gökür olarak bütün kirecin temizlenmesini sağlar.

4. Ütüüdeniz kuyafelerinin türüne göre ütüünüzün buhar ve işi ayarını seçin.
5. Kuyafelerinizi spray fonksiyonu ile nemlendirilmiş takdirde, çok buhar seğeneğini daha kullanabilirsiniz.

6. Ütüüye ayrı verdiğinizde, ütüü dik kumunda bırakmaya özen gösterin. Böylece ütüünüz, yatık konumunda olduğu gibi buhar üretmeyecektir.

Bu klavyeüzü ünkenzin Bosch ana sayfasından indirilebilirsiniz.

Para prolongar o ótimo funcionamento da função de vapor, misture a água da torneira com água destilada 1:1. Se a água da torneira no seu distrito for demasiada calcária, misture-a com água destilada 1:2. Não coloque o depósito para além da marca de nível "max" da água.

Passar a ferro sem vapor Fig. 2
Posicionar o regulador de vapor em "0". Rodar o regulador de temperatura para posição pretendida. Eventualmente, utilizar o spray.

Engomar com jacto de vapor Fig. 3
A função de vapor só funciona quando o regulador da temperatura está nas zonas marcadas com o símbolo de vapor entre "e" e "max".

Desligar o regulador de temperatura para a posição "0" - "max".
Desligar o regulador de temperatura para a posição "0".

Engomar com jacto de vapor Fig. 3
A função de vapor só funciona quando o regulador da temperatura está nas zonas marcadas com o símbolo de vapor entre "e" e "max".

Desligar o regulador de temperatura para a posição "0" - "max".
Desligar o regulador de temperatura para a posição "0".

Engomar com jacto de vapor Fig. 3
A função de vapor só funciona quando o regulador da temperatura está nas zonas marcadas com o símbolo de vapor entre "e" e "max".

Desligar o regulador de temperatura para a posição "0" - "max".
Desligar o regulador de temperatura para a posição "0".

Engomar com jacto de vapor Fig. 3
A função de vapor só funciona quando o regulador da temperatura está nas zonas marcadas com o símbolo de vapor entre "e" e "max".

Desligar o regulador de temperatura para a posição "0" - "max".
Desligar o regulador de temperatura para a posição "0".

Engomar com jacto de vapor Fig. 3
A função de vapor só funciona quando o regulador da temperatura está nas zonas marcadas com o símbolo de vapor entre "e" e "max".

Desligar o regulador de temperatura para a posição "0" - "max".
Desligar o regulador de temperatura para a posição "0".

Engomar com jacto de vapor Fig. 3
A função de vapor só funciona quando o regulador da temperatura está nas zonas marcadas com o símbolo de vapor entre "e" e "max".

Desligar o regulador de temperatura para a posição "0" - "max".
Desligar o regulador de temperatura para a posição "0".

Engomar com jacto de vapor Fig. 3
A função de vapor só funciona quando o regulador da temperatura está nas zonas marcadas com o símbolo de vapor entre "e" e "max".

Desligar o regulador de temperatura para a posição "0" - "max".
Desligar o regulador de temperatura para a posição "0".

Engomar com jacto de vapor Fig. 3
A função de vapor só funciona quando o regulador da temperatura está nas zonas marcadas com o símbolo de vapor entre "e" e "max".

Desligar o regulador de temperatura para a posição "0" - "max".
Desligar o regulador de temperatura para a posição "0".

Engomar com jacto de vapor Fig. 3
A função de vapor só funciona quando o regulador da temperatura está nas zonas marcadas com o símbolo de vapor entre "e" e "max".

Desligar o regulador de temperatura para a posição "0" - "max".
Desligar o regulador de temperatura para a posição "0".

• Controleer, voordat u het apparaat in het stopcontact steekt, dat de spanningsovereenkomst met de spanning op de sekenmerkraat.
• Dit apparaat moet aangesloten worden op een geaard stopcontact. Als u een verlengsnoer gebruikt, controleer of het een gearde tweepoolige 16A-contactdoos bezit.
• Als de veiligheidszekering die in het apparaatzet doordrant, zal het apparaat automatischgeschakeld worden. Om het normalefunctioen te herstellen, zal het apparaatnaar een bevegd "Technich Servicecentrumgebract moeten worden.
• Om te vermijden dat onder ongunstige omstandigheden van het stroomvoorzieningsnet spanningvariaties optreden of de verlichting gaat flikkeren, is het aan te bevelen het strijkijzer aan te sluiten op een net met een impedance van maximaal 0,27 Ω. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij uw electriciteitsbedrijf.
• Het apparaat mag nooit onder de kraaghehouden worden om het met water te vullen.
• Haal de stecker uit het stopcontact na elk gebruikten ook wanneer er iets mis lijkt te zijn met het apparaat.
• De stecker mag niet uit het stopcontactgetrokken worden door aan het snoer trekken.
• Dempel het strijkijzer of de stoomtank nooitonder in water of enige andere vloeistof.
• Stel het apparaat niet bloot aanweersomstandigheden (regen, zon, vorst, etc.).

Voor het eerste gebruik
De tank van het strijkijzer vullen met leidingwater en de temperatuurregelaar op "max" zetten.
Het apparaat aansluiten. Wanneer het strijkijzer de gewenste temperatuur heeft bereikt (controlelampje gaat uit), het water laten verdampen door de stoomregelpomp op "2" te zetten en meemaal op toets ☞ te drukken.
Wanneer u voor het eerst strijkt met stoom, de stoom niet direct op het strijkijzer plaatsen, omdat de stoom nog verontreinigden kan bevatten.

Gebruik
Het controlelampje brandt tijdens het opwarmen en gaat uit zodra de ingestelde temperatuur is bereikt.
Als het strijkijzer al warm is, kunt u strijken tijdens het opwarmen.
Het wasgoed sorteert volgens de voorschriften op de etiketten in de tekst en beginnen met de laagste temperatuur "0".

• Synthetische stof
• Zijde - Wo
• Katoen - Linnen

Tank vullen

☐ Stoomregelpomp op "0" zetten en de stecker uit het stopcontact trekken!
Gebruik alleen schoon water uit de kraan zonder dit ergens mee te mengen.
Toevoeging van andere vloeistoffen, zoals geneesstoffen, kan het apparaat beschadigen.
Gebruik geen condenswater uit een droger, airconditioning en dergelijke. Dit apparaat is ontworpen voor het gebruik van normaal kraanwater.
Om de optimale stoomfunctie te verlengen kunt u kraanwater mengen met een gelijkte hoeveelheid gedestilleerd water. Als het kraanwater in uw woongebied erg hard is, meng het kraanwater met met gedestilleerd water in een verhouding van 1:2.
Niet verder vullen dan het maximale waterniveau (aanduiding "max").

Strijken zonder stoom afb. 2
Stoomregelpomp op "0" zetten.
Temperatuurregelaar op de gewenste stand draaien. Eventueel spray gebruiken.

Strijken met stoom afb. 3
De stoomfunctie is enkel te gebruiken wanneer de temperatuurregelaar zich bevindt in de zones aangeduid met het stoomsymbool tussen "e" en "max".
Temperatuurregelaar op stand "max" zetten.
Houd de zooplalt stevig op de voorkomende dat deze hard in aanraking komt met metalen voorwerpen. Gebruik nooit een scheurschuurs of chemicalien om de zooplalt te reinigen.

Extra stoom afb. 4
Om het strijken van sterk gekreukt wasgoed of dikke materialen te vereenvoudigen, kan de stoomhoeveelheid korte tijd worden verhoogd.
Hietoe zet de temperatuurregelaar op "max". Druk om de vijf seconden herhaaldelijk op de toets ☞.

Extra functies
Meervoudig ontkalksysteem
Afhankelijk van het model is deze serie uitgerust met het "AntiCalc" (=component 1 + 2 + 3) ontkalksysteem.
1. self-clean
Telkens wanneer u de stoomregelaar gebruikt, maakt het "self-clean" systeem het mechanisme vrij van kalkaanslag.
2. calc'n clean
De "calc'n clean" functie helpt om kalkdeeltjes uit de stoomreservoir te verwijderen. Gebruik deze functie ongeveer elke 2 weken als het water in uw woongebied erg hard is.
Vul het waterreservoir en zet de temperatuurregelaar op "max". Steek de stecker van het strijkijzer nu in het stroomnet.
Na de benodigde opwarmtijd wacht u de stecker uit het stopcontact en houdt u het strijkijzer boven een goetsteen. Neem de stoomregelaar eruit door deze in de stand "calc" te draaien en hem tegelijkertijd

Het strijkijzer er loodrecht op een afstand van 10 cm langs bewegen en toets meemaal indrukken met tussenpozen van minstens 5 seconden.

Na het strijken afb. 8
Stoomregelpomp op "0" zetten en de stecker uit het stopcontact trekken!
Tank leegmaken: het strijkijzer met de punt naar beneden houdend strijken uitschakelen. Bewaar het apparaat in verticale stand, dus niet rustend op de voet.
Het snoer kan achteraan het apparaat worden opgewikkeld. Aanslutsnoer niet te strak opwikkelen!

Reinigen
⚠ Voorzichtig! Risico van brandwonden!
De tank nooit ontkalken of behandelen met reinigings- of oplosmiddelen: het strijkijzer gaat dan druppelen bij het stoomstrijken!
De stecker uit het stopcontact trekken en de voet laten afkoelen.
De behuizing en de voet afvegen met een vochtige doek en afdrogen.
Als de voet erg warm is, strijkt u een in kleuroles azijn gedompelde linnen doek met het koude strijkijzer. Daarna afvegen met water en goed droog maken.
Of:
Vullresten direct met een dikke, droge katoenen doek afvegen bij maximale temperatuurstelling.
Daarna schakelt het "anti-calc" patroon uit wanneer het niet gebruikt wordt na 8 minuten in verticale stand of na 30 seconden wanneer het op de zooplalt staat of op een goetsteen.
Het controlelampje gaat dan knipperen.
Om het strijkijzer weer te activeren hoeft u slechts voorzichtig ermee te bewegen.
Om het apparaat weer in werking te stellen, volstaat het om het toetslicht te draaien.

Grote vulopening met dekselfab. 11
(Afhankelijk van het model)
Afvvoer van afval verpakkingsmateriaal en uw oude strijkijzer
Voor recente informatie over het afvoeren van afval, zie de website van de lokale overreente-ming met de Europese richtlijn 2002/96/EC betreffende afval van elektrische en elektronische apparatuur.
De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugwinning en verwerking van oude apparaten.
U kunt deze gebruiksaanwijzing ook downloaden van het internet via de lokale homepage van Bosch.

TÜRK EEE YÖNETİMİNE UYGUNDUR
Bosch TDA23 buharlı ütüylü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Bu cihaz, evde kullanılmak üzere üretilmiş olup, ticari kullanımlar için elverişli değildir.
Kullanılma klavyeüzü ıtinal bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtimalinden dolayı saklayınız!

Genel güvenlik talimatları
• Bu ütü prize takılıken yanından ayrılmayın.
• Cihazı su ile doldurmadan veya kullanımdan sonra kalan suyu boşaltmadan önce cihazın fişini prizden çıkarınız.3-
• Bu alet sabit bir yüzey üstüne konulmalı ve böylece bir yüzeyde kullanılmıdır, desteğininüstüne yerleştirildiğinde desteğin altındakiyüzey sabit olmalıdır.
• Düşürüldüğü, üstünde hasar izleri görüldüğüveya su kaçırıldığı zaman bu ütüüyükullanmayın. Tekrar kullanılmadan önceyetkili bir Teknik Servis Merkezi tarafındankontrol edilmelidir.
• Bu aletin üstündeki elektrik kablosu kullanıcıtarafından değiştirilmemelidir. Eğer bu kablohasar görür ve değiştirilmesi gerekirse, buişlem yetkili Teknik Servis Merkezi tarafından yapılmalıdır.
• Aletin güvenli şekilde kullanımıyla ilgili bilgileriindirmek için bu aletin kullanımını ve bilgisi eksikliği bulunan kişiler bu aleti kullanabilir. Çocukların aleti kurcalaması kesinlikle tehlikeli ve sakıncalıdır. Çocukların temizlik ve bakımı yapması yalnızca gözetim altında mümkündür.
• Ütünün fişi takılı olduğunda ve ütü soğumaya alıncıdırında ütü ve kablosu 8 yaşın altındaki çocukların erişemeyeceği bir yerde tutulmalıdır.

• Aleti elektrik prizine takmadan önce, voltajın özelliklik plakasından belirtilen değerlere uygunluk kontrol edin.
• Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecektir.
• Bu alet su doldurulması için asla muslukaltında tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatırlan şüphelenildikten ardından aletin elektrik bağlantısını kesiniz.

• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler getirilmeden kaçınmak için ütüünün 0,27 Ω. Gerekirse kullanıcı, güc kaybı riskinden dolayı noktasından sistem emniyetini isteyecekt